

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)
EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG**

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA JOSÉ NARCISO DE OLIVEIRA

Data da fotografia

13/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA ELPÍDIO RODRIGUES DA FONSECA

Data da fotografia

13/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
- ☐ Durante a realização da obra
- ☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA D

Data da fotografia

13/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
- ☐ Durante a realização da obra
- ☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA B

Data da fotografia

13/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
- ☐ Durante a realização da obra
- ☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

AV BRASILIA DE MINAS TRECHO 1

Data da fotografia

13/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

AV BRASILIA DE MINAS TRECHO 2

Data da fotografia

13/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
- ☐ Durante a realização da obra
- ☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

AV BRASILIA DE MINAS TRECHO 3

Data da fotografia

13/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
- ☐ Durante a realização da obra
- ☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA RAUL PAIXÃO

Data da fotografia

13/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA LOURENÇO DE CARVALHO

Data da fotografia

13/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA HERMANO DIAMANTINO

Data da fotografia

13/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
- ☐ Durante a realização da obra
- ☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA MAXILIANO MARTINS MAGALHÃES

Data da fotografia

13/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA EURIDSON DE SÁ

Data da fotografia

13/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE	LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG	DIVERSAS VIAS

Objeto	Etapas:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)	<input checked="" type="checkbox"/> Antes da realização da obra
	<input type="checkbox"/> Durante a realização da obra
	<input type="checkbox"/> Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia	Data da fotografia
RUA JOSÉ SOUTO	13/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA ADÃO VIEIRA

Data da fotografia

13/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA ASTOLFO CAETANO

Data da fotografia

13/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA CACILDA DULCE DOS SANTOS

Data da fotografia

13/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE	LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG	DIVERSAS VIAS

Objeto	Etapas:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE)	<input checked="" type="checkbox"/> Antes da realização da obra
	<input type="checkbox"/> Durante a realização da obra
	<input type="checkbox"/> Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia	Data da fotografia
RUA SÃO ROMÃO	13/03/2023

Observações

Local/Data
SÃO FRANCISCO, MARÇO DE 2023

Responsável:

Nome:	LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
CREA:	255.542/D
Função:	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL