



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA:
CRECHE TIPO I - FNDE

ENDEREÇO:
RUA 3, QUADRA 8
LOTEAMENTO ELDORADO
SÃO FRANCISCO -MG

FOTOS



01: FACHADA FRONTAL



02: FACHADA FRONTAL

ASS. FISCAL OBRA:

DATA ASSINATURA:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA:
CRECHE TIPO I - FNDE

ENDEREÇO:
RUA 3, QUADRA 8
LOTEAMENTO ELDORADO
SÃO FRANCISCO -MG

FOTOS



03: FACHADA FRONTAL



04: FACHADA LATERAL

ASS. FISCAL OBRA:

DATA ASSINATURA:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA:
CRECHE TIPO I - FNDE

ENDEREÇO:
RUA 3, QUADRA 8
LOTEAMENTO ELDORADO
SÃO FRANCISCO -MG

FOTOS



05: FACHADA LATERAL



06: FACHADA LATERAL/POSTERIOR

ASS. FISCAL OBRA:

DATA ASSINATURA:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA:
CRECHE TIPO I - FNDE

ENDEREÇO:
RUA 3, QUADRA 8
LOTEAMENTO ELDORADO
SÃO FRANCISCO -MG

FOTOS



07: FACHADA POSTERIOR



08: FACHADA POSTERIOR

ASS. FISCAL OBRA:

DATA ASSINATURA:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA:
CRECHE TIPO I - FNDE

ENDEREÇO:
RUA 3, QUADRA 8
LOTEAMENTO ELDORADO
SÃO FRANCISCO -MG

FOTOS



09: CORREDOR INTERNO



10: INTERNO – CORTE ALVENARIA/ INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA

ASS. FISCAL OBRA:

DATA ASSINATURA:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA:
CRECHE TIPO I - FNDE

ENDEREÇO:
RUA 3, QUADRA 8
LOTEAMENTO ELDORADO
SÃO FRANCISCO -MG

FOTOS



11: CORREDOR INTERNO



12: DETALHES INTERNOS

ASS. FISCAL OBRA:

DATA ASSINATURA: