

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA PADRE PEIXOTO

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE	LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG	DIVERSAS VIAS

Objeto	Etapa:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG	<input checked="" type="checkbox"/> Antes da realização da obra
	<input type="checkbox"/> Durante a realização da obra
	<input type="checkbox"/> Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia	Data da fotografia
RUA PADRE FRANCISCO ROGGENBUK	16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA A, POVOADO ALTO SÃO JOÃO

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA ADOLFO LEITÃO

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA ADOLFO LEITÃO

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA AMADEUS GOMES DA MATA

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA C

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA C

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA DA CARIDADE

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA ELISIO ORBILON

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA FRANCISCO LACERDA

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA G, VILA DO MORRO

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA HERMITA MENDONÇA

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA JOAQUIM SOARES DE AGUIAR

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
- ☐ Durante a realização da obra
- ☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA LINDOLFO ROCHA TRECHO 1

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA LINDOLFO ROCHA TRECHO 1

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA LINDOLFO ROCHA TRECHO 2

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA LUCAS NASCIMENTO

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA MANOEL RIBEIRO DE SOUZA

Data da fotografia

16/03/2023

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA TIRADENTES, VILA DO MORRO

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA MET JOAQUIM PINTO

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA N, VILA DO MORRO

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA ZEZÉ GENEROSO TRECHO 1

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA ZEZÉ GENEROSO TRECHO 2

Data da fotografia

16/03/2023

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA PADRE MARTINS

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA PADRE MODESTO

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE	LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG	DIVERSAS VIAS

Objeto	Etapa:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG	<input checked="" type="checkbox"/> Antes da realização da obra
	<input type="checkbox"/> Durante a realização da obra
	<input type="checkbox"/> Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia	Data da fotografia
RUA PADRE MODESTO	16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA Q, VILA DO MORRO

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA SÃO ROMÃO

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA SÃO SEBASTIÃO, VILA DO MORRO

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINISOS USINADOS A QUENTE) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA SETE

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

Local/Data

SÃO FRANCISCO, MARÇO DE 2023

Responsável:

Nome:

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

CREA:

255.542/D

Função:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL