

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE	LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG	DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE )  
EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
- ☐ Durante a realização da obra
- ☐ Após a realização da obra

## FOTOGRAFIA



## INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia	Data da fotografia
AVENIDA BRASIL	16/03/2023

Observações

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE	LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG	DIVERSAS VIAS

Objeto

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG**

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
- ☐ Durante a realização da obra
- ☐ Após a realização da obra

## FOTOGRAFIA



## INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia	Data da fotografia
RUA ANTÔNIO DE DÓ	16/03/2023

Observações



# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
- ☐ Durante a realização da obra
- ☐ Após a realização da obra

## FOTOGRAFIA



## INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA ARNALDO VIEIRA

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG</b>	LOCAL <b>DIVERSAS VIAS</b>
--	-------------------------------

Objeto

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG**

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
- ☐ Durante a realização da obra
- ☐ Após a realização da obra

## FOTOGRAFIA



## INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia <b>RUA DR. BRICIO DOURADO</b>	Data da fotografia <b>16/03/2023</b>
--	---

Observações



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG

LOCAL

DIVERSAS VIAS

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
- ☐ Durante a realização da obra
- ☐ Após a realização da obra

## FOTOGRAFIA



## INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA JOSÉ MARIANO DA SILVA

Data da fotografia

16/03/2023

Observações

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG</b>	LOCAL <b>DIVERSAS VIAS</b>
--	-------------------------------


Objeto

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG**

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
- ☐ Durante a realização da obra
- ☐ Após a realização da obra

## FOTOGRAFIA



## INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia <b>RUA MANOEL FERREIRA</b>	Data da fotografia <b>16/03/2023</b>
---	---

Observações



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


CONTRATANTE	LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG	DIVERSAS VIAS

Objeto

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG**

Etapa: ☒ Antes da realização da obra  
☐ Durante a realização da obra  
☐ Após a realização da obra

## FOTOGRAFIA



## INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia	Data da fotografia
RUA MESTRA HERCÍLIA	16/03/2023

Observações

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE	LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG	DIVERSAS VIAS

Objeto

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG**

Etapa: ☒ Antes da realização da obra  
☐ Durante a realização da obra  
☐ Após a realização da obra

## FOTOGRAFIA



## INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia	Data da fotografia
RUA MESTRA HERCÍLIA	16/03/2023

Observações



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE	LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG	DIVERSAS VIAS

Objeto

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG**

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
- ☐ Durante a realização da obra
- ☐ Após a realização da obra

## FOTOGRAFIA



## INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia	Data da fotografia
RUA MINISTRO HERMANEGILDO DE BARROS	16/03/2023

Observações

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE	LOCAL
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG</b>	<b>DIVERSAS VIAS</b>

Objeto

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG**

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
- ☐ Durante a realização da obra
- ☐ Após a realização da obra

## FOTOGRAFIA



## INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia	Data da fotografia
<b>RUA OSVALDO VIANA</b>	<b>16/03/2023</b>

Observações



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG**

LOCAL

**DIVERSAS VIAS**


Objeto

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG**

Etapas:

- ☒ Antes da realização da obra
- ☐ Durante a realização da obra
- ☐ Após a realização da obra

## FOTOGRAFIA



## INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

**RUA SAMUEL TONCHEF**

Data da fotografia

**16/03/2023**

Observações

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE	LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG	DIVERSAS VIAS

Objeto	Etapa:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG	<input checked="" type="checkbox"/> Antes da realização da obra
	<input type="checkbox"/> Durante a realização da obra
	<input type="checkbox"/> Após a realização da obra

## FOTOGRAFIA



## INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia	Data da fotografia
RUA PEDRA DOS ANGIOS	16/03/2023

Observações
-------------

Local/Data	Responsável:
SÃO FRANCISCO, MARÇO DE 2023	
Nome:	LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
CREA:	255.542/D
Função:	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL