

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG**

Objeto

**REFORMA DE QUADRA COBERTA, BAIRRO SÃO LUCAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG.**

Etapa:

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Antes da realização da obra  |
| <input type="checkbox"/>            | Durante a realização da obra |
| <input type="checkbox"/>            | Após a realização da obra    |

## FOTOGRAFIA



## INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

**RUA FRANCISCO LACERDA, S/N, BAIRRO SÃO LUCAS - SÃO FRANCISCO/MG**

Data da fotografia

**27/11/2023**

Observações



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG**

Objeto

**REFORMA DE QUADRA COBERTA, BAIRRO SÃO LUCAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG.**

Etapas:

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Antes da realização da obra  |
| <input type="checkbox"/>            | Durante a realização da obra |
| <input type="checkbox"/>            | Após a realização da obra    |

## FOTOGRAFIA



## INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

**RUA FRANCISCO LACERDA, S/N, BAIRRO SÃO LUCAS - SÃO FRANCISCO/MG**

Data da fotografia

**27/11/2023**

Observações

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG

Objeto

REFORMA DE QUADRA COBERTA, BAIRRO SÃO LUCAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG.

Etapa:

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Antes da realização da obra  |
| <input type="checkbox"/>            | Durante a realização da obra |
| <input type="checkbox"/>            | Após a realização da obra    |

## FOTOGRAFIA



## INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

RUA FRANCISCO LACERDA, S/N, BAIRRO SÃO LUCAS - SÃO FRANCISCO/MG

Data da fotografia

27/11/2023

Observações



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG**

Objeto

**REFORMA DE QUADRA COBERTA, BAIRRO SÃO LUCAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG.**

Etapas:

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Antes da realização da obra  |
| <input type="checkbox"/>            | Durante a realização da obra |
| <input type="checkbox"/>            | Após a realização da obra    |

## FOTOGRAFIA



## INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localização da fotografia

**RUA FRANCISCO LACERDA, S/N, BAIRRO SÃO LUCAS - SÃO FRANCISCO/MG**

Data da fotografia

**27/11/2023**

Observações

Local/Data

**SÃO FRANCISCO/MG, 27/11/2023**

Responsável:

Nome:

**LWAN MATHEUS COSTA SOUZA**

CREA

**255.542/D**

Função:

**ENGENHEIRO RESPONSÁVEL**