



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA:
CRECHE TIPO I - FNDE

ENDEREÇO:
RUA G,
VILA DO MORRO
SÃO FRANCISCO -MG

FOTOS



01: FACHADA FRONTAL



02: FACHADA LATERAL

ASS. FISCAL OBRA:

DATA ASSINATURA:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA:
CRECHE TIPO I - FNDE

ENDEREÇO:
RUA G,
VILA DO MORRO
SÃO FRANCISCO -MG

FOTOS



03: FACHADA POSTERIOR



04: FACHADA LATERAL

ASS. FISCAL OBRA:

DATA ASSINATURA:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA:
CRECHE TIPO I - FNDE

ENDEREÇO:
RUA G,
VILA DO MORRO
SÃO FRANCISCO -MG

FOTOS



05: INTERNO – ALVENARIA / INSTALAÇÃO ELETRICA



06: CORREDOR INTERNO

ASS. FISCAL OBRA:

DATA ASSINATURA:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA:
CRECHE TIPO I - FNDE

ENDEREÇO:
RUA G,
VILA DO MORRO
SÃO FRANCISCO -MG

FOTOS



12: DETALHES INTERNOS - ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA

ASS. FISCAL OBRA:

DATA ASSINATURA: